

## **CAUTION**

82905B Printers that are not specifically configured for operation with a Centronics-type parallel interface (Options 242, 342 or 442) should not be connected to a parallel interface. Attempting to use the Centronics-type port on printers configured for HP-IB, HP-IL or Serial interfacing can cause permanent damage to your printer.

---

## **VORSICHT**

82905B Drucker die nicht speziell für die Operation mit einem Centronics-Type Interface entwickelt wurden, sollten nicht an einem parallel Interface ange schlossen werden. Die Benutzung der Centronics-Type Buchse für Ihren HP-IB, HP-IL oder Serial Drucker kann daverenden Schaden an dem Gerät verursachen.

## **ATTENTION**

Les imprimantes HP 82905B qui ne sont pas configurées pour fonctionner avec une interface parallèle de type Centronics (Options 242, 342 et 442) ne doivent en aucun cas être connectées à cette interface parallèle. Le non respect de ce conseil peut endommager des circuits de l'imprimante.

---

## **ATTENZIONE**

Le stampanti HP 82905B che non sono specificatamente configurate per l'impiego con interfacce parallele tipo Centronics (opzioni 242, 342 o 442) non devono essere collegate ad interfacce parallele. Utilizzando una porta di tipo Centronics con una stampante configurata per l'interfacciamento seriale HP-IB o HP-IL, potete danneggiare la stampante in modo permanente.